

**城镇污水垃圾处理设施建设运行情况专项督察问题
整改销号申请表
(康杨镇污水处理厂)**

基本情况	整改任务概述	1. 遇到较大降雨时从提升井污水溢流外排。好氧段曝气不均匀，浮泥较多，除臭设施未运行。无运行台账、无应急预案、无污泥处置记录，污泥去向不明。无应急预案，未履行项目竣工环保验收手续。2. 进出口在线监测站房建设不规范，视频监控未联网，管路、线路无标识，UPS故障，采样管清洗不及时。污染源自动在线监测设施未验收。
	整改责任单位	县住房和城乡建设局
	整改目标	彻底消除污水外溢问题，规范运行除臭、好氧段曝气设施设备；完善应急预案；大力提升生活污水处理能力，提升污水处理监测水平。
	整改措施	1. 改造开挖污水井附近20米原有管网，现已恢复正常，实现了雨污分流；2. 已对运行台账、应急预案、污泥处置记录进行查漏补缺，并完成整改。同时，污泥自污水处理厂运行时已与康杨镇政府签订污泥处置合同，并统一运至康杨镇垃圾填埋场进行填埋；3. 环保项目竣工验收已完成；4. 已调整鼓风机频率及曝气支管进气阀门开度，通过加大工艺脱泥力度，好氧段浮泥明显减少，已达到良好运行状况；5. 除臭系统目前已正常运行；6. 已在进出口监测站房安装视频摄像头各一套，实现所有设备运行状态全程监控，对所有进水管线进行了文字标识，对各个指标采样管进行了清洗，并安装到位。7. 污染源自动在线监测设施已验收；
	整改成效	1. 积极开展管网建设排查，争取雨污分流管网项目；2. 按要求规范运行好氧段曝气和除臭设施，及时清理浮泥，加强污泥处置管理，健全完善台账记录，确保污水厂达标稳定运行；3. 完善应急预案；4. 开展项目环保竣工验收，按要求更换在线监测设施，建设符合需求的在线监测设施站房，安装视频监控，做好日常运行维护，确保在线监测数据真实有效。

市(县)级整改责任单位自查意见	是否整改合格	<p>整改责任单位负责人(签字): </p> <p></p> <p>(加盖单位公章) 日期: 2022年11月9日</p>
市(县)政府意见	是否同意申请销号	<p>分管领导(签字): </p> <p></p> <p>(加盖单位公章) 日期: 2022年11月9日</p>
州级责任单位意见	是否同意申请销号	<p>州级责任单位意见(明确是否达到整改目标):</p> <p></p> <p>(加盖单位公章) 日期: 2022年11月18日</p>

附件 2

黄南州城镇污水垃圾处理设施建设运行情况专项 督察问题整改任务验收销号核查表

问题概述	尖扎县康杨镇污水处理厂 1. 遇到较大降雨时从提升井污水溢流外排。2. 好氧段曝气不均匀，浮泥较多，除臭设施未运行。3. 进出口在线监测站房建设不规范，视频监控未联网，管路、线路无标识，UPS 故障，采样管清洗不及时。4. 无运行台账。无污泥处置记录，污泥去向不明。5. 污染源自动在线监测设施未验收。无应急预案，未履行项目竣工环保验收手续。			
整改责任单位	尖扎县政府 州住房城乡建设局 州生态环境局			
整改措施	1. 及时排查管网，积极争取雨污分流项目。2. 按要求规范运行好氧段曝气和除臭设施，及时清理浮泥，加强污泥处置管理，规范台账记录，确保污水厂达标稳定运行。3. 尽早编制应急预案，积极开展项目竣工环保验收，严格按照要求更换在线监测设施，配套设置符合需求的在线监测设施站房，安装视频监控，做好日常运行维护，确保在线监测数据真实有效。			
整改成效	1. 改造开挖污水井附近 20 米原有管网，现已恢复正常，实现了雨污分流；2. 已调整鼓风机频率及曝气支管进气阀门开度，通过加大工艺脱泥力度，好氧段浮泥明显减少，已达到良好运行状况；除臭系统因间歇性使用，目前已正常运行；3. 在进出口监测站房安装视频摄像头各一套，实现所有设备运行状态全程监控，对所有进水管线进行了文字标识，对各个指标采样管进行了清洗，并安装到位。4. 已对运行台账、污泥处置记录进行查漏补缺，并完成整改。同时，污泥自污水处理厂运行时已与康杨镇政府签订污泥处置合同，并统一运至康杨镇垃圾填埋场进行填埋；5. 应急预案已编制、已完成项目竣工环保验收。污染源自动在线监测设施已于 2021 年 4 月完成验收。			
核查组核查情况	整改完成情况	已整改完成		
	核查意见	同意销号		
	核查组成员签字	李文海 哈进财 马伟胜 孙明 日期：2023年6月 日		
验收单位意见	分管负责同志签字	黄林波 7/8	主要负责同志签字	洪海英 日期：2023年10月19日