

附件

尖扎县生态环境局 2021 年上半年污染源日常监管双随机抽查工作统计表

年度	季度	污染源名称	双随机类型	检查人	检查时间	是否存在问题	处理意见
2021	1	尖扎县马克塘镇昂让寺加油站	一般排污单位	韩英、杨忠才让	2021-01-18	否	
2021	1	尖扎县城污水处理厂	一般排污单位	韩英、杨忠才让	2021-01-18	否	
2021	1	尖扎县坎布拉镇污水处理厂	一般排污单位	韩英、杨忠才让	2021-02-24	否	
2021	1	青海诚扬水电有限公司	一般排污单位	韩英、杨忠才让	2021-02-25	未签订 2021 年危险废物处置合同	要求其尽快签订危险废物处置合同
2021	1	尖扎滩更杂加油站	一般排污单位	杨忠才让、韩英	2021-03-24	无环境应急预案	要求其编制环境应急预案并报生态环境部门备案

2021	1	尖扎县康杨镇桥头加油站	一般排污单位	杨忠才让、韩英	2021-03-24	否	
2021	1	青海黄河水电公司李家峡分公司	一般排污单位	韩英、杨忠才让	2021-03-31	否	
2021	2	尖扎县康利环保节能建材厂	一般排污单位	杨忠才让、韩英	2021-05-18	炉渣露天堆放未遮盖	现场要求将炉渣规范堆放
2021	2	中石油李家峡加油站	一般排污单位	杨忠才让、韩英	2021-05-18	否	
2021	2	中国石化青海石油分公司尖扎康杨加油站	一般排污单位	杨忠才让、韩英	2021-05-20	无危险废物管理制度	要求制定危险废物管理制度
2021	2	尖扎县康杨镇马来加油站	一般排污单位	杨忠才让、韩英	2021-05-20	否	
2021	2	马克唐镇卫生院	一般排污单位	韩英、郭梅青、华英	2021-06-15	医疗废物收集、转运台账记录不规范，暂存间门口未张贴标识标牌	现场要求其完善台账资料，张贴标识标牌
2021	2	尖扎县马克塘镇解放村扎白多孔砖厂	一般排污单位	韩英、郭梅青、华英	2021-06-15	否	