

黄河流域生态环境全方位“体检”问题 整改情况公示表（1）

整改任务概述	康杨镇格曲村南尼滩地质结构松散沿黄道路易发坍塌
整改责任单位	尖扎县交通运输局、尖扎县应急管理局、尖扎县自然资源局
整改目标	设立警示牌，以监测预警为主，加强村级群测群防员巡查监测，同时做好村民宣传预防工作。
整改措施及成效	整改措施：设立警示牌，对路面纵向裂缝采用沥青进行灌缝，防止雨水渗入损坏路基。 整改成效：1. 防止路面渗水，避免造成路基沉陷。 2. 保证行车安全，减少交通事故的发生。
整改时间	2022年2月至2022年10月
社会监督联系人及电话	加华 0973-8732421

备注：社会监督联系人须由市县负责统筹整改工作的机构有关人员担任。