

黄河流域生态环境全方位“体检”问题 整改情况公示表（表四）

整改任务概述	康杨镇生活垃圾填埋场未规范设置标识标牌和监测井；填埋区部分导气管被掩埋。
整改责任单位	尖扎县住房和城乡建设局、康杨镇人民政府
整改目标	规范垃圾场管理制度，及时对垃圾进行覆土填埋，设置标识标牌。
整改措施及成效	整改措施：依据《青海省城市（县城）生活垃圾填埋场规范化运行台账（试行）》办法，建立健全垃圾填埋场管理制度，并安排专人进行管理，标识牌建立齐全，同时对垃圾安环境影响评价要求进行整理、覆盖。 整改成效：对库存垃圾进行打药灭虫，覆土压实。做到场内无异味，环境整洁、渗滤液处理设施运行正常，运行记录完整，并在萨尕尼哈设置标识标牌。
整改时间	2022 年 2 月至 2022 年 12 月
社会监督联系人及电话	王广兴 0973-8732448

备注：社会监督联系人须由市县负责统筹整改工作的机构有关人