

黄河流域生态环境全方位“体检”问题

整改情况公示表（表六）

整改任务概述	坎布拉镇污水处理厂长期“清水进、清水出”。污水进口浓度长期偏低，在线监测数据显示近期 COD 进口平均浓度仅在 40mg/L，进水量约在 1900 吨左右（设计处理规模 1500 吨/日），超负荷运行进水量与实际人口及供水量不匹配，存在雨污管网合流、管网错搭混接的现象；进出口在线监测站房未安装总氮在线监测设备；污泥间未建除臭设施；至今未履行项目竣工环保验收手续。
整改责任单位	尖扎县住房和城乡建设局、县生态环境局
整改目标	严格杜绝生活垃圾和建筑垃圾混埋情况，建筑垃圾一律由康利扶贫环保节能砖厂进行再利用，同时严格监督在沟壑内乱倒建筑垃圾的行为。
整改措施及成效	<p>整改措施：一是根据县委县政府安排部署，2021 年 8 月以来县住建局积极与坎布拉镇人民政府协调，全力做好群众节水意识的宣传教育，极力杜绝居民家中普遍存在的“常流水”现象。二是由县水利部门按照《尖扎县农村人饮计量设施安装项目（一期）方案》，于 2022 年 4 月对坎布拉镇污水管网对接的 4 个村社安装水表，并安排专人负责管理及水费收缴等工作，彻底解决坎布拉镇污水处理厂进水浓度偏低、进水量大等问题。三是于 2021 年 1 月份完成坎布拉镇污水处理厂除臭设施安装，于 2022 年 1 月份完成坎布拉镇污水处理厂进出口水污染源在线监测系统更换，监控视频、总氮检测设备安装等工作，于 2022 年 1 月 23 日完成坎布拉镇污水处理厂竣工环境保护验收工作并向生态环境部门备案。四是截止 2022 年 4 月 22 日该污水处理厂月均进水量为 1200d/t，月均进口 COD、氨氮等因子浓度基本符合要求。</p> <p>整改成效：现已完成相关设施的安装更换工作，进水量低于设计处理规模，已履行项目竣工环保验收手续。</p>
整改时间	2022 年 2 月至 2022 年 12 月
社会监督联系人及电话	王广兴 0973-8732448

备注：社会监督联系人须由市县负责统筹整改工作的机构有关人

