

# 黄河流域生态环境全方位“体检”问题

## 整改情况公示表（表九）

整改任务概述	坎布拉镇生活垃圾填埋场长期处于无人管理状态。覆土压实不及时、不规范；进场道路两侧垃圾随意倾倒；无固定渗滤液回喷装置，池内渗滤液已满，存在外溢风险；未规范设置标识标牌和监测井。
整改责任单位	尖扎县住房和城乡建设局、坎布拉镇人民政府
整改目标	及时规范实施覆土压实，加强场地周围垃圾清扫力度，已对坎布拉镇生活垃圾填埋场进行提升改造，各项隐患已消除。
整改措施及成效	<p><b>整改措施：</b>一是已暂时封闭坎布拉生活垃圾填埋场，产生的生活垃圾运至康杨镇垃圾填埋场进行处置。二是县住建局已委托青海众鑫检测科技有限公司对坎布拉镇垃圾场土壤中铜、锌等7个监测因子、废水中化学需氧量、氨氮等19个监测因子、无组织废气中硫化氢、氨气等8个监测因子开展环境质量检测，《检验检测报告》（青众测字096号）显示未超标。三是投资870万元的坎布拉生活垃圾填埋场进行提升改造，已完工。</p> <p><b>整改成效：</b>现已完成对坎布拉镇生活垃圾填埋场的提升改造，渗滤液外溢隐患消除，并及时进行覆土压实，同时加强管理力度，杜绝了进场道路两侧垃圾随意倾倒现象。</p>
整改时间	2022年2月至2022年12月
社会监督联系人及电话	王广兴 0973-8732448

备注：社会监督联系人须由市县负责统筹整改工作的机构有关人