







**城镇污水垃圾处理设施建设运行情况专项督察问题
整改销号申请表**
(坎布拉镇污水处理厂)

基本情况	整改任务概述	1. 污泥间未配套建设除臭设施。未履行项目竣工环保验收手续。2. 进出口在线监测站房建设不规范，设备老化，未安装视频监控，未配备消防设备；出口在线监测站房等比例采样器不满足要求，未安装总氮在线监测设备，UPS设备故障。3. 无运行台账，无污泥处置记录，污泥去向不明。
	整改责任单位	县住房和城乡建设局
	整改目标	规范运行除臭、好氧段曝气等设施设备；履行项目建设、环保验收等手续；完善应急预案；大力提升生活污水处理能力，提升污水处理监测水平。
	整改措施	1. 已于2021年10月13完成除臭设施修建。2. 环保项目竣工验收已完成。3. 出口在线监测站房等比例采样器、总氮在线监测设备以及UPS故障等问题已全部整改完成，并配备消防设备。4. 已整理完善运行台账及无污泥处置记录资料；按照污泥处置要求，填写污泥转移三联单，并将处理的污泥全部运输到康杨镇垃圾填埋场进行回填；
	整改成效	1. 规范建设除臭设施，开展项目竣工环保验收，加强污泥处置管理，健全完善台账记录，确保污水厂达标稳定运行。2. 按要求更换在线监测设备，建设符合需求的在线监测设施站房，安装视频监控，做好日常运行维护，确保在线监测数据真实有效；

<p>市(县) 级整改 责任单 位自查 意见</p>	<p>是否整改合格</p>		<p>整改责任单位负责人(签字): </p>  <p>(加盖单位公章) 日期: 2022年11月9日</p>
<p>市(县) 政府意 见</p>	<p>是否同意 申请销号</p>		<p>分管领导(签字): </p>  <p>(加盖单位公章) 日期: 2022年11月9日</p>
<p>州级责 任单位 意见</p>	<p>是否同意 申请销号</p>		<p>州级责任单位意见(明确是否达到整改目标):</p>   <p>(加盖单位公章) 日期: 2022年11月18日</p>

附件 2

黄南州城镇污水垃圾处理设施建设运行情况专项 督察问题整改任务验收销号核查表

问题概述	尖扎县坎布拉镇污水处理厂 1. 污泥间未配套建设除臭设施。2. 进出口在线监测站房建设不规范, 设备老化, 未安装视频监控, 未配备消防设备; 出口在线监测站房等比例采样器不满足要求, 未安装总氮在线监测设备, UPS 设备故障。3. 无运行台账, 无污泥处置记录, 污泥去向不明。4. 未履行项目竣工环保验收手续。		
整改责任单位	尖扎县政府 州住房和城乡建设局 州生态环境局		
整改措施	1. 按要求规范建设除臭设施, 积极开展项目竣工环保验收, 加强污泥处置管理, 规范台账记录, 确保污水厂达标稳定运行。2. 严格按照要求更换在线监测设施, 配套设置符合需求的在线监测设施站房, 安装视频监控, 做好日常运行维护, 确保在线监测数据真实有效。		
整改成效	1. 已于 2021 年 10 月 13 完成除臭设施修建; 2. 出口在线监测站房等比例采样器、总氮在线监测设备以及 UPS 故障等问题已全部整改, 已配备消防设备; 3. 已整理完善运行台账及无污泥处置记录资料; 按照污泥处置要求, 填写污泥转移三联单, 并将处理的污泥全部运输到康杨镇垃圾填埋场进行回填; 4. 已于 2022 年 6 月 25 日完成项目竣工环保验收。		
核查组核查情况	整改完成情况	已完成整改	
	核查意见	同意销号	
	核查组成员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 李进财 马伟胜 李进峰 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">日期: 2023 年 6 月 日</div>	
验收单位意见	分管负责同志签字	主要负责同志签字	
	黄林峰	7/8	<div style="text-align: right; margin-top: 5px;">日期: 2023 年 10 月 8 日</div>