

黄河全方位体检反馈问题整改情况公示表

整改任务概述	金源铝业危险废物处置不规范，约有近 8000 吨危险废物现堆放在不具备危险废物贮存条件的废弃车间内；已清挖筛捡出的部分漂石卵砾石和与大修渣接触的土壤，经第三方监测机构监测数据显示有多项因子超标，现露天堆存在厂区西侧内，存在环境污染隐患。
整改责任单位	县生态环境局
整改目标	强化监督管理，规范处置危险废物，实现对危险废物产生、收集、贮存、处置等环节的全过程管控，坚决杜绝环境污染事故发生。
整改措施及成效	督促金源铝业严格按照危险废物转运程序，尽快完成剩余大修渣转运和大修渣填埋区生态治理评估工作，督促未设置危废暂存间的企业尽快完成建设，加强危险废物监督管理，严格执行危险废物转移台账管理等制度，实现危废产生、贮存、转移、处置规范化运行，定期自查，防治危险废物污染环境事件发生。2022 年 4 月 10 日危险废物已全部处置完。剩余表层开挖的土壤、卵石、砂石混合物进行了检测，结果显示氟化物未超标，已全部回填覆土，并播种了草籽 22000 平方米。已完成整治验收。
整改时间	2021 年 9 月 1 日
社会监督联系人及电话	马青荣 0973-8732360