

黄河流域生态环境污染治理情况专项督查问题

整改情况公示表（表一）

整改任务概述	坎布拉镇生活垃圾填埋场填埋作业不规范，未进行分区填埋，覆土不及时；环境保护竣工验收未验收；管理不规范，未按照规范进行虫蝇消杀，现场臭气熏天。
整改责任单位	尖扎县住房和城乡建设局
整改目标	完成麦什扎村建筑垃圾堆放点垃圾清理。
整改措施及成效	整改措施：一是已督促该场按照规范要求进行了填埋作业，目前已执行分区填埋、覆土压实等工作，现场及周边环境得到持续改善，空气中无明显臭气；二是场区管理力度进一步强化，各类台账规范填写，虫蝇消杀工作按照相关要求开展；三是2025年6月，我局实施该场渗滤液处置设施建设项目（同时对汛期该场塌陷坝体进行了维修），目前项目已完成。经调试以及试运行，设备满足环境保护竣工验收条件，我局于2026年1月立即组织开展环境保护竣工验收工作，目前已完成文本编制且组织了专家评审，并在全国建设项目环境信息公示平台进行了公示。目前已完成环境保护竣工验收工作。 整改成效：目前该场已实施分区填埋作业，覆土填埋、蚊虫消杀、台账管理等环节严格按照相关要求规范实施，填埋作业按照相关要求规范填埋，并已完成环境保护竣工验收工作。
社会监督联系人及电话	王广兴 0973-8732448

备注：社会监督联系人须由市县负责统筹整改工作的机构有关人员担任。