

黄河流域生态环境污染治理情况专项督查问题

整改情况公示表（表二）

整改任务概述	康杨镇生活垃圾填埋场填埋作业不规范，未进行分区填埋；台账管理到位，入场记录台账不完善。
整改责任单位	康杨镇人民政府、尖扎县住房和城乡建设局
整改目标	达到垃圾填埋场作业规范，各类台账规范
整改措施及成效	整改措施：一是严格按照《生活垃圾填埋污染控制标准》《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》要求。规范垃圾填埋作业，填埋作业分区分单元进行，填埋结束后对作业面进行覆盖、压实，确保恶臭气体排放达到《恶臭污染物排放标准》限值；二是规范垃圾处置台账，对管人员进行专题培训，详细规范记录垃圾转运处置台账，严谨漏记多记等问题发生。 整改成效：一是该场已进行分区填埋，填埋作业严格按照相关要求规范实施；二是各类台账记录、管理等环节已规范填报。
社会监督联系人及电话	王广兴 0973-8732448

备注：社会监督联系人须由市县负责统筹整改工作的机构有关人